



МЧС РОССИИ

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Нальчику  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике  
360024, г. Нальчик, ул. Кадырова, 6, тел: 8-(8662) 96-32-02, fax: 96-32-02,  
e-mail:ugpn01kbr@mail.ru  
телефонов доверия Главного управления МЧС России по КБР – 8(8662) 39-99-99

Акт обследования 3/05/17

«22» мая 2017 года

с. Нальчик

(место составления акта)

14 ч. 00 мин.

Бирюков Азамат Хаутиевич инспектор ОНДНР  
(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их)  
по с. Нальчику м-р в/суд/дп  
обследование)

в период с \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. «\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_ г. по \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.  
«\_\_\_» \_\_\_ 20\_\_\_ г. проведено обследование документов, объекта защиты  
заинтересованного лица на территории, в зданиях и сооружениях  
ГКУ БРАСРЦ «Варуца» Министерства труда, занятости и  
(наименование объекта юридического лица или

социальной защиты КБР  
индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.

расположенного (-ых) по адресу:

с. Нальчик, ул. Социализма, 2

при обследовании совместно с

Зам. директором по АХЗ Бузоваш А.А.  
Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество  
(последнее - при наличии) представителя

заинтересованного лица, работников, присутствовавших при проведении

обследования, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, владельца собственности,  
имущества и т.п.

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

На территории объекта расположена следующая  
(функциональное назначение объекта, (зданий и помещений, расположенных на территории объекта),

зданий, количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования

корпус №2 состоит из 6-ти этажей, цельно железобетонный (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов

и площадь огневых отсеков, и куб-столовая, в общей хранении, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных



отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности.

Во всех помещениях здания и помещений оборудовано  
Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия  
в автоматической пожарной сигнализации и системой  
оповещения людей при пожаре в случае возникновения  
пожара. Обеспечены первичными средствами  
пожаротушения (огнетушителями), где же оборудовано  
внутренним противопожарным водопроводом, на территории  
имеется три пожарных гидрантов обеспечивающих  
дел подачи воды. Имеется свободный проезд  
двухэтажным и сооружениями пожарных машин  
в случае возникновения пожара. На пожарном этаже  
имеется и введены план эвакуации  
людей при пожаре. На территории расположения  
пожарных гидрантов на случай пожара.




2) в ходе обследования установлено:

№ л/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3
	Нарушения требований пожарной безопасности не выявлено	



С Актом обследования ознакомлен:

Буров А.А.



(подпись)


(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации,  
фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей,  
а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

«22» мая 2012 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

Буров А.А. зам. директора по АХУ

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица,  
фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы  
индивидуального предпринимателя, владельца собственности,  
имущества и т.п. (гражданина))



(подпись)

Вывод по результатам обследования:

соответствует

« » 20 г.

Обследование проводил:

Инспектор ОИДНР по г.Ишимлику Буров А.А.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



М.Л.П.\*

«22» мая 2012 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору